

5223XS/5622XS és készletei

GATES REF. SZÁM :	5223XS / 5622XS és készletei	
GYÁRTÓ :	AUDI / SEAT / VOLKSWAGEN	
MODELL :	80, A4, Alhambra, Cabrio, Caddy, Campmobile, Caravelle, Cordoba, Ibiza, Inca, Toledo, Golf, Passat, Polo, Sharan, Transporter, Vento	
MOTOR :	1.7 , 1.9 D / TD / SDi / TDi	
MOTOR KÓD :	1X, 1Y, 1Z, AAZ, ABL, AEY, AFF, AFN, AHB, AHH, AHU, AKW, ALE, AVG	

Az eredeti autógyári (OE) előírások követésével egy új PowerGrip® vezérműszíj és ennek megfelelő készletek kerültek bevezetésre a VAG csoport egyes 1.9 dízel motorjaihoz: 5622XS, K015622XS, K025622XS.

Az elmúlt években a VAG csoport számos változtatásokat hajtott végre a gyártósorra rendelt OE szíjakon mind cikkszám, mind konstrukció tekintetében. Mindezeket a szíjakat különböző feszítő kombinációkkal párosította:

* OE 028109119D/H/J/K/M-et mind felváltja a 028109119P. Ez megegyezik a Gates 5223XS-el.

* Az új 5622XS mind méretben mint fogszámban megegyezik a jelenlegi 5223XS-el, de konstrukciójában a 028109119S-nek felel meg, amit felváltott a 028109119AA. A legutóbbi szíj Gates megfelelője a 5622XS.

Habár szimplán logikai összefüggést nem lehet az OE szinten találni, melyik szíjat tették melyik motorkódhoz, Gates hozzáigazította a katalógus adatait a márkaszervizek (OES) által javasolt adatbázishoz.

Kérjük használják a www.gatesautocat.com weblapot a naprakész adatok lekéréséhez, vagy amennyiben nyomtatott katalógust használják mindenképpen a 2005/2-es katalógus felváltó kiadványt használjanak a problémák elkerülése érdekében. Amennyiben a TecDoc rendszert használják, kérjük, hogy a 01/2006 os CD kiadásnál frissebb verziót használjanak a Ford Galaxy és a Seat Alhambra Van TecDoc info tekintetében!

Az új szíj jobb kopásálló tulajdonsággal rendelkezik az 5223XS-hez képest és a legutóbbi kiadású motorokhoz készült. Ezért az 5223XS szíj beszerelése **azoknál a motoroknál ahol az 5622XS javasolt problémákhoz vezethet!**