



TECHNICAL BULLETIN 004

27/06/2005

FORD 1.2, 1.4 OCH 1.6 / KAMREM / SPÄNNARINFORMATION

FÖRKLARING:

Under årens lopp har kamremsspännaren för ovanstående bilar ändrats några gånger:

- Ändrad diameter: 60 och 62 mm.
- Ändrat utseende: med eller utan avlångt justeringshål.

Nu har Ford OEM och OES ersatt båda dessa spännrullar med en ny version med diametern 62 mm (bild 2). Eftersom Gates alltid anpassar sig efter OE-marknaden ingår denna nya spännare i våra K025433XS och K055433XS i stället för den gamla varianten (bild 1).



BULLETIN

GATES ART.NUMMER:

K025433XS, K055433XS.

TILLVERKARE:

FORD
MAZDA
VOLVO

MODELL:

Courier, Fiesta, Focus, Fusion, Puma,
121, 2, S40, V50.

MOTOR:

1.2, 1.4, 1.6.

MOTORKOD:

16HDEZ, ASDA, ASDB, B4164S3,
C14HDEZ, C16HDEZ, DHA, DHA, DHB,
DHC, DHD, DHF, DHG, FUJA, FUJB, FXDA,
FXDB, FXDC, FXDD, FXJA, FXJB, FYDA,
FYDB, FYDC, FYDD, FYDH, FYJA, FYJB,
HWD, HWDB, HXDA, HXDB, L1T, L1V,
SHDA, SHDB, SHDC, SIDA, ZH12FUJB,
ZH12M7JA, ZH12M7JB, ZH14FHA,
ZH14FHE, ZH14FXJA, ZH14FXJB,
ZJ04, 1E05.



BILD 1



BILD 2



TECHNICAL BULLETIN 004

27/06/2005

**SAMMANFATTNING:**

Den nya spännaren kan användas i stället för alla äldre spännarvarianter. Dels är den enklare att montera, dels kan man undvika felaktig spänning eftersom monteringsplattan inte kan justeras.

Montera den nya spännaren genom att återmontera de borttagna bultarna (med fingrarna), montera den nya remmen 5433XS, dra ut låsstiftet och dra sedan åt spännarbultarna (20 Nm).

Inga andra åtgärder krävs eftersom den fjäderbelastade rullen kommer att spänna remmen korrekt.