



TECHNICAL BULLETIN 020

09/11/2007

VAG / SYNCHRONANTRIEB / WARTUNGSINTERVALL

Wir stellen fest, dass sich die Austauschintervalle bei Steuerriemen der Volkswagen-Gruppe häufig ändern, daher veröffentlichen wir die entsprechenden Informationen auf unserer Website.

TECHNICAL BULLETIN 020 ADDENDUM

Wir weisen Sie daraufhin, dass diese Intervalle die OE-Empfehlungen für die **maximale** Kilometerzahl des Antriebs darstellen.

Eine frühzeitiger Austausch kann erforderlich sein, wenn das Auto ungünstigen Bedingungen ausgesetzt ist wie z. B. sehr sportliche Fahrweise, extreme Temperaturen (*), Sand und Kies, häufiger Leerlauf (Taxis, Lieferwagen usw.), häufiges Anhalten oder immer nur kurze Strecken. VAG empfiehlt, bei jeder Inspektion auch den Zustand der Metallkomponenten zu überprüfen.

Beachten Sie bitte, dass der Motor beim Austausch kalt (Raumtemperatur) sein muss, und befolgen Sie bitte sorgfältig die Aus- und Einbauempfehlungen der Hersteller.

Wir empfehlen Ihnen außerdem, stets die aktuellsten Herstellerangaben zu den Austauschintervallen zu überprüfen.

(*) Bei langzeitiger Temperatureinwirkung über 26 °C oder unter -6 °C verringert sich das Austauschintervall von 5 auf 4 Jahre.



BULLETIN

GATES ARTIKELNUMMER:

Mehrere

MARKE:

AUDI
SEAT
SKODA
VOLKSWAGEN

MODELL:

Alle

MOTOR:

Alle

MOTORKENNUNG:

Alle