



TECHNICAL BULLETIN 020

09/11/2007

VAG / TRANSMISIÓN SÍNCRONA / INTERVALO DE MANTENIMIENTO

Hemos observado muchos cambios en los intervalos de sustitución de las correas de distribución del Grupo Volkswagen. En nuestro sitio web se facilita esta información.

TECHNICAL BULLETIN 020 ADDENDUM

Observe que estos intervalos de sustitución son las recomendaciones del EO para el kilometraje **máximo** de la transmisión.

Puede ser necesario un cambio más rápido cuando se utiliza el vehículo en condiciones adversas, como una conducción muy deportiva, temperaturas extremas (*), arena y gravilla, ir mucho al ralentí (taxis, furgonetas de reparto, etc.), paradas frecuentes, recorrer siempre distancias cortas, etc. Por lo tanto, VAG recomienda comprobar el estado de los componentes en cada revisión de mantenimiento importante.

Recuerde que el motor debe estar a temperatura ambiente antes de la instalación. Es muy recomendable seguir con cuidado los consejos de instalación del EO.

También le recomendamos que compruebe siempre la información más reciente del EO sobre intervalos de sustitución.

(*) Para una exposición prolongada a temperaturas superiores a los 26 °C o inferiores a los -6 °C, el intervalo de cambio se reduce de 5 a 4 años.



BULLETIN

REF. GATES:
Múltiple

FABRICANTE:
AUDI
SEAT
SKODA
VOLKSWAGEN

MODELO:
Todos

MOTOR:
Todos

CÓDIGO DE MOTOR:
Todos