



TECHNICAL BULLETIN 020

09/11/2007

VAG / TRANSMISSION SYNCHRONÉ / PÉRIODICITÉ D'ENTRETIEN

Nous avons noté de nombreuses modifications dans les fréquences de remplacement de la courroie de distribution du groupe Volkswagen. Ces informations sont disponibles sur notre site web.

TECHNICAL BULLETIN 020 ADDENDUM

Ces intervalles de remplacement sont ceux recommandés par le constructeur pour un kilométrage **maximum** de la distribution.

Un remplacement prématuré peut s'avérer nécessaire lorsque le véhicule est utilisé dans des conditions défavorables (conduite sportive, températures extrêmes (*), sable et gravillons, ralenti (taxis, camionnettes de livraisons, etc.), arrêts fréquents, courtes distances fréquentes, etc.) VAG conseille alors de vérifier l'état des composants à chaque révision générale. Rappelez-vous que le moteur doit être à température ambiante avant de procéder au montage, et qu'il est fortement conseillé de respecter scrupuleusement les recommandations d'installation des constructeurs. Nous vous conseillons également de bien vérifier quelles sont leur dernières préconisations concernant les intervalles de remplacement.

(*) Pour une exposition prolongée à des températures au-dessus de 26 °C ou sous -6 °C, l'intervalle de remplacement passe de 5 à 4 ans.



BULLETIN

REFERENCE GATES :
Multiples

MARQUE :
AUDI
SEAT
ŠKODA
VOLKSWAGEN

MODELE :
Tous

MOTEUR :
Tous

CODE MOTEUR :
Tous