



TECHNICAL BULLETIN 020

09/11/2007

VAG / TRASMISSIONE SINCRONA / INTERVALLO DI MANUTENZIONE

Vi sono molti cambiamenti negli intervalli di manutenzione delle cinghie di distribuzione da parte del gruppo Volkswagen, queste informazioni verranno comunicate tramite il nostro sito web.

TECHNICAL BULLETIN 020 ADDENDUM

Gli intervalli di sostituzione prescritti sono le raccomandazioni del produttore originale relativamente al chilometraggio **massimo** della trasmissione.

Una sostituzione più rapida potrebbe essere necessaria quando l'auto viene utilizzata in condizioni avverse, come la guida sportiva, le temperature estreme (*), la sabbia e la ghiaia, motore spesso al minimo (taxi, furgoni, ecc.), fermate frequenti, brevi distanze continuative, ecc. VAG consiglia di verificare le condizioni dei componenti in occasione di ogni intervento di assistenza significativo.

Ricordare che il motore deve essere a temperatura ambiente prima dell'installazione e di seguire scrupolosamente le raccomandazioni della casa produttrice.

Consigliamo anche di verificare le più aggiornate informazioni del produttore originale sugli intervalli di sostituzione.

(*). Esposizioni prolungate a temperature sopra i 26 °C e sotto i -6 °C riducono l'intervallo di sostituzione da 5 a 4 anni.



BULLETIN

RIFERIMENTO GATES:

Multiplo

MARCA:

AUDI
SEAT
SKODA
VOLKSWAGEN

MODELLO:

Tutto

MOTORE:

Tutto

CODICE DEL MOTORE:

Tutto