



TECHNICAL BULLETIN 020

09/11/2007

VAG / SYNCHRONE AANDRIJVING / ONDERHOUDSBEURTEN

Het is ons opgevallen dat de Volkswagen-groep voor de vervanging van de distributieriem verschillende momenten aanraadt. Hierover wordt op onze website meer informatie aangeboden.

TECHNICAL BULLETIN 020 ADDENDUM

Houd er rekening mee dat deze vervangingsintervallen (periode tot vervanging) de OE-aanbevelingen zijn voor de **maximale** levensduur van de aandrijving.

Het is mogelijk nodig om de aandrijving eerder te vervangen als de auto veel te lijden heeft, bv. door sportief rijgedrag of extreme temperaturen (*), zand en grond, veel stationair lopen (taxi's, busjes), veel stoppen, veel korte afstanden enz. VAG raadt hierom aan om de staat van de onderdelen tijdens elke grote onderhoudsbeurt te controleren.

Vergeet niet dat de motor op kamertemperatuur moet zijn voor installatie. Verder wordt met klem aangeraden om de OE-installatierichtlijnen nauwkeurig op te volgen.

We raden ook aan om altijd de recentste OE-informatie betreffende gebruiksperiodes te controleren.

(*) Bij langdurige blootstelling aan temperaturen boven de 26 °C of onder de -6 °C wordt de gebruiksduur verkort van 5 naar 4 jaar.



BULLETIN

GATES-REFERENTIE:

Meerdere

MERK:

AUDI
SEAT
SKODA
VOLKSWAGEN

MODEL:

Alle

MOTOR:

Alle

MOTORCODE:

Alle