



TECHNICAL BULLETIN 020

09/11/2007

VAG / KAMREM / SERVICEINTERVALL

Vi har noterat att Volkswagens rekommenderade intervall för kamremsbyte har ändrats ganska ofta. Denna information finns att tillgå via vår webbplats.

TECHNICAL BULLETIN 020 ADDENDUM

Observera att dessa utbytesintervall är OE-rekommendationer som avser **maximal** körsträcka för kamremssystemet.

Det kan bli nödvändigt att byta kamremmen tidigare om bilen används under påfrestande förhållanden, till exempel genom mycket ryckig körning, vid extrema temperaturer (*), på sand och grus, mycket tomgångskörning (t.ex. taxi- och budbilar), frekventa stopp, korta körsträckor osv. VAG rekommenderar därför att kamremmen kontrolleras vid varje större service. Tänk på att motorn måste ha rumstemperatur innan monteringen påbörjas, och att det är mycket viktigt att följa tillverkarens monteringsanvisningar exakt.

Vi rekommenderar också att den senaste OE-informationen kontrolleras vad gäller utbytesintervall.

(*) Vid långvarig exponering för temperaturer över 26 °C eller under -6 °C reduceras utbytesintervallet från 5 till 4 år.



BULLETIN

GATES ART.NUMMER:

Flera

TILLVERKARE:AUDI
SEAT
SKODA
VOLKSWAGEN**MODELL:**

Alla

MOTOR:

Alla

MOTORKOD:

Alla