




# TECH TIP 005

E15/TT005 v1.0  
2014/12

## T43133

HYUNDAI, KIA 1.5, 2.0 VE 2.2 DİZEL

T43133 kodlu gergi, aşağıda belirtilen şekilde özel bir şekilde monte edilir. Yük piminin çok erken çıkarılması, gerginin çalışma alanını olumsuz yönde etkiler ve motorun da hasar görebileceği erken bozulmalara neden olur.



ŞEKİL 1

Montaj işlemi I (Şekil 2):

- 1 Yeni bir gergi takın ve montaj cıvatasını 55-60 Nm ile sıkın.
- 2 Aylan başlı cıvatayı gevşetin.
- 3 Damgalı altıgen şeklindeki yeri kullanarak gergiyi saat yönünün tersine döndürün.



ŞEKİL 2

Montaj işlemi II (Şekil 3):

- 4 Motoru 2 tur döndürün, aylan başlı cıvata şimdi yarıklı deliğin üst konumunda olmalıdır.
- 5 Aylan başlı cıvatayı 10 Nm torka sıkın
- 6 Şimdi pimi çıkartın.



ŞEKİL 3