



TECH TIP 006

E6/TT006 v1.0
2014/12

6PK1140SF – 6PK1070+T38427

VAG 1.6 DIESEL: CAYB & CAYC + KLIMAANLAGE

Änderungen an den VAG 1.6-Dieselmotoren vom Typ CAYB und CAYC betreffen ab Oktober 2009 gebaute Modelle mit Klimaanlage. Herkömmliche Keilrippenriemen ersetzen die bisherigen elastischen Riemen.




ABB. 1




ABB. 2

Für ab Oktober 2009 gebaute Modelle empfiehlt Gates den Einbau des Riemen 6PK1070 zusammen mit der Spannrolle T38427. (Abb. 2 und 3).

Im Gates Sortiment finden Sie Stretch-Fit™ Riemen für ältere Anwendungen, die noch nicht angepasst wurden. Montageanweisungen und Hinweise zu den benötigten Werkzeugen sind auf die Innenseite der Umverpackung gedruckt, aber auch im Online-Katalog abrufbar. Abb. 1 zeigt die ersten Verfahrensschritte.




ABB. 3