



TECH TIP 006

Е14/ТТ006 версия 1.0
2014/12

6PK1140SF – 6PK1070+T38427

ВДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ VAG 1.6: CAYB И CAYC + СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

Изменения, внесенные в конструкцию дизельных двигателей CAYB и CAYC VAG 1.6, влияют на функционирование моделей, оснащенных системой кондиционирования воздуха, выпускаемых с октября 2009 года. Прежние эластичные ремни заменены на классические поликлиновые.




РИС. 1

Для моделей, выпускаемых с октября 2009 года, компания Gates рекомендует устанавливать ремень 6PK1070 с натяжителем T38427 (рис. 2 и 3).




РИС. 2

Ассортимент Gates включает в себя ремни Stretch-Fit™ для более ранних версий систем, которые еще не были адаптированы. Инструкции по установке и сведения о подходящих инструментах напечатаны на внутренней стороне упаковки, а также приведены в веб-каталоге. На рис. 1 показана часть первоначальной процедуры.




РИС. 3