




TECH TIP 009

E11/TT009 v1.0
12/2014

OAP7144

OPEL & VAUXHALL 1.4 BENZINES

Egyes Opel/Vauxhall motorokon (motorkódok: A14NEL, A14NET, A14XEL, A14XER) a szíjak 5 vagy 6 bordával, a görgők pedig 5 vagy 6 horonnyal rendelkezhetnek. Ez az autó gyártási dátumának függvénye. A Gates javasolja az 5 hornyos OAP (1. ábra, baloldalt) 6 hornyos OAP7144 görgővel történő cseréjét (1. ábra, jobboldalt).



1. ÁBRA

Ha 5 bordás szíjat kell az OAP7144-re felszerelni (2. ábra), a motortól legtávolabb eső, külső hornyot szabadon kell hagyni.

Ha a szíjat helytelenül, nem a fenti utasításnak megfelelően szerelik az OAP-re, nagyfokú elállítódás következik be, amely korai tönkremenetelt okoz.



2. ÁBRA

A 3. ábrán egy 5 hornyos OAP látható, amelyet a 6 hornyos OAP7144 típusnak kell kiváltania.



3. ÁBRA