



TECH TIP 009

E18/TT009 v1.0
2014/12

OAP7144

OPEL ȘI VAUXHALL 1.4 BENZINĂ

La anumite motoare Opel/Vauxhall (coduri: A14NEL, A14NET, A14XEL, A14XER) curelele pot avea 5 sau 6 caneluri, iar fuliile pot avea 5 sau 6 caneluri. Depinde de data de fabricație a vehiculului. Gates recomandă înlocuirea fuliei de alternator cu sistem roată liberă (OAP) cu 5 caneluri (Fig.1 partea stângă) cu OAP7144 cu 6 caneluri (Fig. 1 partea dreaptă).




FIG. 1

Dacă o curea cu 5 caneluri trebuie instalată pe OAP7144 (Fig. 2), canelura dinspre exterior (cea mai îndepărtată de motor) trebuie lăsată liberă.

În cazul în care cureaua nu este așezată corect peste fulia de alternator cu sistem roată liberă, cum este indicat aici, aceasta se descentrează sever, fapt care poate cauza defectarea prematură.



FIG. 2

Fig.3 prezintă o fulie de alternator cu sistem roată liberă (OAP) cu 5 caneluri care trebuie înlocuită cu OAP7144 cu 6 caneluri.



FIG. 3