




TECH TIP 009

E15/TT009 v1.0
2014/12

OAP7144

OPEL VE VAUXHALL 1.4 BENZİNLİ

Bazı Opel/Vauxhall motorlarında (kodlar: A14NEL, A14NET, A14XEL, A14XER) kayışlar 5 ya da 6 kanallıyken, kasnaklar 5 ya da 6 oluklu olabilir. Bu durum aracın üretim tarihine göre değişebilir. Gates, 5 oluklu bir OAP'nin (Şekil 1, sol tarafta) 6 oluklu OAP7144 (Şekil 1, sağ tarafta) ile değiştirilmesini önermektedir.



ŞEKİL 1

OAP7144 üzerine 5 kanallı bir kayış takılması gerekiyorsa (Şekil 2), dış oluk (motordan uzaktaki) açık bırakılmalıdır.

Kayış OAP üzerine bu şekilde doğru yerleştirilmezse, ciddi bir yanlış hizalama ve bunun sonucunda da erken arızalar ortaya çıkabilir.



ŞEKİL 2

Şekil 3'te, 6 oluklu bir OAP7144 ile değiştirilmesi gereken 5 oluklu bir OAP görülmektedir.



ŞEKİL 3