




TECH TIP 002

E11/TT002 v1.0
01/2014

T43090

VAG 1.0 16V AST / AVZ ÉS 1.4 16V AFH



1. ÁBRA

A feszítőtárcsa felülete „bordázott” (1. és 2. ábra).
Ez szándékos. Ezek a „bordák” ugyanis csökkentik
a szíj által felületi érintkezéskor keltett zajt.



2. ÁBRA

A vezérműszíj cseréjekor egyúttal új,
„bordázott” szíjfeszítőt is be kell szerelni.