



TECH TIP 009

E14/TT009 версия 1.0
2014/12

OAP7144

БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 1.4, OPEL И VAUXHALL

На некоторых двигателях Opel/Vauxhall (коды: A14NEL, A14NET, A14XEL, A14XER) ремни могут иметь 5 или 6 клиньев, а муфты — 5 или 6 канавок. Это зависит от даты изготовления автомобиля. Компания Gates рекомендует заменить обгонную муфту генератора с 5 канавками (рис. 1, слева) муфтой OAP7144 с 6 канавками (рис. 1, справа).




РИС. 1

Если ремень с 5 клиньями необходимо установить на OAP7144 (рис. 2), внешняя канавка (снаружи от двигателя) должна оставаться открытой.

Если не расположить ремень на обгонной муфте генератора согласно настоящему описанию, возникнет значительная несоосность, которая может вызвать преждевременный отказ устройства.



РИС. 2

На рис. 3 показана обгонная муфта генератора (OAP) с 5 канавками, которую необходимо заменить муфтой OAP7144 с 6 канавками.



РИС. 3